proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:30

Link do produktu: https://progsm.pl/developer-black-ricoh-aficio-1015-2015-zamiennik-uniwersalny-type-28-p-555877.html

Developer Black Ricoh Aficio 1015 2015 zamiennik uniwersalny (Type 28)

Cena	**159,50 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**thiDEV_R1015_345G**
Kod producenta	**DEV_R1015_345G**
Kod EAN	**5903624354960**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Developer do RICOH: RICOH - OEM 88224, B1219640, B1219645 Ricoh Aficio 1015, 1018, 1018D, 1113, 2015, 2016, 2016SPF, 2018, 2018D, 2020, 2020D, 2020DSPF, 2020SPF, 220, 270, 3025, 3025P, 3025SP, 3025SPF, 3025SPI, 3030, 3030P, 3030SP, 3030SPF, 3030SPI, MP1500, MP1600, MP1600SP, MP2000, MP2000SP, MP2500, MP2500SP, MP2500SPF, MP2510, MP2510P, MP2510SP, MP2510SPF, MP2510SPI, MP2550, MP2550B, MP2550SP, MP2550SPF, MP2851, MP2851CSP, MP2851SP, MP2852, MP2852AD, MP2852SP, MP3010, MP3010P, MP3010SP, MP3010SPF, MP3010SPFI, MP3010SPI, MP3350, MP3350B, MP3350SP, MP3350SPF, MP3351, MP3351CSP, MP3351SP, MP3352, MP3352AD, MP3352SP, MP2553SP, MP3053AD, MP3053SP, MP3353AD, MP3353SP GESTETNER - OEM 88224, B1219640 Gestetner DSM415, DSM415F, DSM415P, DSM415PF, DSM615, DSM618, DSM618D, MP161L, MP161LN GESTETNER - OEM 888095, B039-9640, TYP 19 Gestetner 1502, 1802, 1802d, 3222, 3227 LANIER - OEM 88224, B1219640 Lanier LD115, LD118, LD118D, LD120, LD120D, LD225, LD325, LD325SP, LD330 LANIER - OEM 888095, B039-9640, TYP 19 Lanier 5222, 5227, 5515, 5518, 5618 NASHUATEC - OEM 88224, B1219640 Nashuatec DSM415, DSM415F, DSM415P, DSM415PF, DSM615, DSM618, DSM618D, MP1600, MP1600L, MP161L, MP161LN, MP2000, MP2500, MP2500SP, MP2510, MP3010 NASHUATEC - OEM 888095, B039-9640, TYP 19 Nashuatec 1505, 1805, 1805D NASHUATEC - OEM DD6BLK Nashuatec 1505, 1805, 1805D