proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 19:08

Link do produktu: https://progsm.pl/folia-fusera-fuser-film-nie-zawiera-smaru-hp-1000-1005-1010-1012-1015-1018-1020-1022-1150-p-526879.html



Folia Fusera / Fuser Film (nie zawiera smaru) HP 1000, 1005, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1150, 1200, 1300, 1320, 3015, 3052, 3055, 3380, 3390

Cena	**21,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**thiFOL-H1000-1**
Kod producenta	**FOL-H1000-1**
Kod EAN	**5903624350771**
Producent	**THI**

Opis produktu

Folia Fusera / Fuser Film do Canon HP 1000, 1005, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1150, 1200, 1300, 1320, 3015, 3052, 3055, 3380, 3390 HP P1005, P1006, P1007, P1102, P1120, P2015, M1005, M2727, OEM (RG9-1494-FILM) ,(RG5-1493-000), (RG9-1461-FILM), (RM1-4007-FILM), (RM1-4247-FILM), (RG9-3955-FILM), (RM1-4008-FILM)

- Rodzaj: Kolorowa