proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 08:12

Link do produktu: https://progsm.pl/folia-fusera-metalowa-fuser-film-nie-zawiera-smaru-hp-p1500-p1505-m1120-m1522-rm1-4208-film-rm-p-526881.html



Folia Fusera metalowa / Fuser Film (nie zawiera smaru) HP P1500, P1505, M1120, M1522 (RM1-4208-FILM, RM1-4209-FILM)

Cena	**39,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**thiFOL-H1505**
Kod producenta	**FOL-H1505**
Kod EAN	**5903624350887**
Producent	**THI**

Opis produktu

Folia Fusera / Fuser Film Hp Laser Jet P1500, P1505, M1120, M1522 OEM (RM1-4208-FILM, RM1-4209-FILM)

- Rodzaj: Kolorowa