proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:35

Link do produktu: https://progsm.pl/gorny-walek-grzewczy-fusera-upper-fuser-roller-teflonowy-ricoh-aficio-1022-mp3351-ae011058-ae011-p-536210.html



Górny wałek grzewczy fusera / Upper fuser roller (teflonowy) Ricoh Aficio 1022, MP3351 (AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093)

Cena	**92,34 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**thiUFR-R1022**
Kod producenta	**UFR-R1022**
Kod EAN	**5903624352591**
Producent	**THI**

Opis produktu

Górny wałek grzewczy fusera / Upper fuser roller: RICOH - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Ricoh Aficio 1022, 1027, 2022, 2027, 3025, 3025P, 3025SP, 3025SPF, 3025SPI, 3030, 3030P, 3030SP, 3030SPF, 3030SPI, MP2510, MP2510AD, MP2510P, MP2510SP, MP2510SPF, MP2510SPI, MP2550, MP2550B, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550C SP, MP2550SP, MP2550SPF, MP2851, MP2851CSP, MP2851SP, MP3010, MP3010AD, MP3010P, MP3010SP, MP3010SPF, MP3010SPFI, MP3010SPI, MP3350, MP3350BAD, MP3350B, MP3350SP, MP3350SPF, MP3351, MP3351CSP, MP3351SP GESTETNER - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Gestetner 2212, 2712, DSM622, DSM627, DSM725E, DSM725EP, DSM725ESP, DSM725ESPF, DSM725ESPI, DSM725P, DSM730E, DSM730EP, DSM730ESP, DSM730ESPF, DSM730ESPI, MP2510, MP2550, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550CSP, MP2550SP, MP2851SP, MP3010, MP3010AD, MP3053AD, MP3053SP, MP3350, MP3350B, MP3350BAD, MP3353AD, MP3353SP LANIER - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Lanier 5622, 5627, LD122, LD122SP, LD127, LD225, LD325, LD325SP, LD330, LD330SP, LD425B, LD425SP, LD433B, LD433SP, LD528, LD528SP, LD533, LD533SP, MP2851, MP3351 NASHUATEC - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Nashuatec 2705, D2205, D2705, DSM622, DSM627, DSM725, DSM730, MP2510, MP2550, MP2550B, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550CSP, MP3010, MP3350, MP3350B, MP3350BAD

- Rodzaj: Kolorowa