proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 00:25

Link do produktu: https://progsm.pl/walek-dociskowy-dolny-lower-pressure-roller-long-life-japan-ricoh-1022-mp3352-e020118-ae020138-p-531574.html



Wałek dociskowy dolny / Lower pressure roller (Long Life - Japan) Ricoh 1022, MP3352 (E020118, AE020138, AE020161, C2115-3101)

Cena	**82,27 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**thiLPR-R1022**
Kod producenta	**LPR-R1022**
Kod EAN	**5903624354632**
Producent	**THI**

Opis produktu

Wałek Dociskowy / Pressure Roller RICOH - OEM AE020118, AE020138, AE020161, C2115-3101 Aficio 1022, 1027, 2022, 2027, 3025, 3025P, 3025SP, 3025SPF, 3025SPI, 3030, 3030P, 3030SP, 3030SPF, 3030SPI, MP2352SP, MP2510, MP2510AD, MP2510P, MP2510SP, MP2510SPF, MP2510SPI, MP2550, MP2550B, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550CSP, MP2550SP, MP2550SPF, MP2851, MP2851CSP, MP2851SP, MP2852, MP2852AD, MP2852SP, MP3010, MP3010AD, MP3010P, MP3010SP, MP3010SPF, MP3010SPFI, MP3010SPI, MP3350, MP3350BAD, MP3350B, MP3350SP, MP3350SPF, MP3351, MP3351CSP, MP3351SP, MP3352, MP3352AD, MP3352SP, MP2553SP, MP3053AD, MP3053SP, MP3353AD, MP3353SP GESTETNER - OEM AE020118, AE020138, AE020161, C2115-3101 2212, 2712, DSM622, DSM627, DSM725E, DSM725EP, DSM725ESP, DSM725ESPF, DSM725ESPI, DSM725P, DSM730E, DSM730EP, DSM730ESP, DSM730ESPF, DSM730ESPI, MP2352SP, MP2510, MP2550, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550CSP, MP2852, MP2852SP, MP3010, MP3010AD, MP3053AD, MP3053SP, MP3350, MP3350B, MP3350BAD, MP3352, MP3352SP, MP3353AD, MP3353SP LANIER - OEM AE020118, AE020138, AE020161, C2115-3101 5622, 5627, LD122, LD122SP, LD127, LD225, LD325, LD325SP, LD330, LD330SP NASHUATEC - OEM AE020118, AE020138, AE020161, C2115-3101 2705, D2205, D2705, DSM622, DSM627, DSM725, DSM730, MP2510, MP2550, MP2550B, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550CSP, MP3010, MP3350, MP3350B, MP3350BAD

- Rodzaj: Kolorowa