proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:14

Link do produktu: https://progsm.pl/zespol-grzejny-fuser-unit-brother-hl5440-hl5445m-hl5450-hl5452-hl5470-hl5472-hl6180-hl6182-p-552822.html



Zespół grzejny - Fuser Unit Brother HL5440, HL5445m HL5450, HL5452, HL5470, HL5472, HL6180, HL6182 220V-230V (LU9953001, LU9216001, LY5610001, LU97

Cena	**486,90 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**thiFUS-B5440N**
Kod producenta	**FUS-B5440N**
Kod EAN	**5903624350993**
Producent	**THI**

Opis produktu

Fuser kompatybilny z: Brother HL-5440, HL-5445, HL-5450, HL-5452, HL-5470, HL-5472, HL-6180, HL-6182 Brother DCP-8110, DCP-8112, DCP-8150, DCP-8152, DCP-8155, DCP-8157, DCP-8250 Brother MFC-8510, MFC-8512, MFC-8515, MFC-8520, MFC-8710, MFC-8712, MFC-8810, MFC-8812, MFC-8910, MFC-8912, MFC-8950, MFC-8952 Brother HL5440, HL5445, HL5450, HL5452, HL5470, HL5472, HL6180, HL6182 Brother DCP8110, DCP8112, DCP8150, DCP8152, DCP8155, DCP8157, DCP8250 Brother MFC8510, MFC8512, MFC8515, MFC8520, MFC8710, MFC8712, MFC8810, MFC8812, MFC8910, MFC8912, MFC8950, MFC8952 OEM LU9953001, LU9216001, LY5610001, LU9701001, LU8566001