

Link do produktu: <https://progsim.pl/gorny-walek-grzewczy-fusera-upper-fuser-roller-teflonowy-ricoh-aficio-1022-mp3351-ae011058-ae011-p-536210.html>



Górny wałek grzewczy fusera / Upper fuser roller (teflonowy) Ricoh Aficio 1022, MP3351 (AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093)

Cena	92,34 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	thiUFR-R1022
Kod producenta	UFR-R1022
Kod EAN	5903624352591
Producent	THI

Opis produktu

Górny wałek grzewczy fusera / Upper fuser roller: RICOH - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Ricoh Aficio 1022, 1027, 2022, 2027, 3025, 3025P, 3025SP, 3025SPF, 3025SPI, 3030, 3030P, 3030SP, 3030SPF, 3030SPI, MP2510, MP2510AD, MP2510P, MP2510SP, MP2510SPF, MP2510SPI, MP2550, MP2550B, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550C SP, MP2550SP, MP2550SPF, MP2851, MP2851CSP, MP2851SP, MP3010, MP3010AD, MP3010P, MP3010SP, MP3010SPF, MP3010SPFI, MP3010SPI, MP3350, MP3350BAD, MP3350B, MP3350SP, MP3350SPF, MP3351, MP3351CSP, MP3351SP GESTETNER - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Gestetner 2212, 2712, DSM622, DSM627, DSM725E, DSM725EP, DSM725ESP, DSM725ESPF, DSM725ESPI, DSM725P, DSM730E, DSM730EP, DSM730ESP, DSM730ESPF, DSM730ESPI, MP2510, MP2550, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550CSP, MP2550SP, MP2851SP, MP3010, MP3010AD, MP3053AD, MP3053SP, MP3350, MP3350B, MP3350BAD, MP3353AD, MP3353SP LANIER - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Lanier 5622, 5627, LD122, LD122SP, LD127, LD225, LD325, LD325SP, LD330, LD330SP, LD425B, LD425SP, LD433B, LD433SP, LD528, LD528SP, LD533, LD533SP, MP2851, MP3351 NASHUATEC - OEM AE011058, AE011100, AE011103, C2115-3093 Nashuatec 2705, D2205, D2705, DSM622, DSM627, DSM725, DSM730, MP2510, MP2550, MP2550B, MP2550BAD, MP2550BADR, MP2550CSP, MP3010, MP3350, MP3350B, MP3350BAD

- Rodzaj: Kolorowa