

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 13:27

Link do produktu: <https://progsms.pl/foia-fusera-fuser-film-nie-zawiera-smaru-hp-p4014-p4015-p4515-m600-m601-m602-m603-m604-m-p-526888.html>



Folia Fusera / Fuser Film (nie zawiera smaru) HP P4014, P4015, P4515, M600, M601, M602, M603, M604, M605, M606, M4555 (RM1-4554-FILM, RM1-8395-FILM,

Cena	71,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	thiFOL-H4015
Kod producenta	FOL-H4015
Kod EAN	5903624350795
Producent	THI

Opis produktu

Folia Fusera / Fuser Film do HP HP P4014, P4015, P4515, M600, M601, M602, M603, M604, M605, M606, M630, M4555 (RM1-8395-FILM), (RM1-7395-FILM) (RM1-4554-FILM)

- Rodzaj: Kolorowa