

Link do produktu: <https://progsm.pl/oryginalny-zespól-grzejny-fuser-unit-okl-c823-c833-c843-44848805-p-549333.html>

## Oryginalny Zespół grzejny / Fuser Unit OKI C823, C833, C843 (44848805)

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>713,55 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>thi44848805</b>           |
| Kod producenta   | <b>44848805</b>              |
| Kod EAN          | <b>5031713053606</b>         |
| Producent        | <b>OEM</b>                   |

### Opis produktu

Oryginalny fuser OKI przeznaczony do modeli: OKI C813, C813DN, C813N, C823DN, C823N, C831CDTN, C831DM, C831DN, C831N, C833DN, C833DT, C833N, C841CDTN, C841DN, C841N, C843DN OKI MC853dn, MC853dnct, MC853dnv, MC873dn, MC873dnc, MC873dnct, MC873dnv, MC873dnx, MC883dn, MC883dnct, MC883dnv OKI ES8431, ES8431dme, ES8431dn, ES8441, ES8453dn MFP, ES8453dnct MFP, ES8453dnv MFP, ES8453 MFP, ES8473, ES8473dn MFP, ES8473dnct MFP, ES8473dnv MFP, ES8483dn MFP, ES8483dnct MFP, ES8483dnv MFP

- Wydajność: 100000
- Producent oryginalny: OKI
- Rodzaj: Kolorowa