

Dane aktualne na dzień: 03-02-2026 13:20

Link do produktu: <https://progsm.pl/reset-gear-with-spring-zestaw-resetujacy-ze-sprezyna-do-brother-tn-3170-tn-3280-tn-3060-10szt-p-532731.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Reset Gear with Spring (zestaw resetujący ze sprężyną) do Brother TN-3170, TN-3280, TN-3060 (10szt.)

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena             | <b>29,39 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>thiRGS-BTN3170_10SZT_THS</b> |
| Kod producenta   | <b>RGS-BTN3170_10SZT_THS</b>    |
| Kod EAN          | <b>20150129</b>                 |
| Producent        | <b>THI</b>                      |

### Opis produktu

Resetter Brother TN-3170 przeznaczony do modeli: DCP-8040, DCP-8045, HL-5130, HL-5140, HL-5150, HL-5170, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840 (TN-3060) (6,7K) DCP-8070, DCP-8085, HL-5340, HL-5350, HL-5370, HL-5380, MFC-8370, MFC-8380, MFC-8880, MFC-8890 (TN-3280) (8K) HL-5270 (TN-3170) (7K)

- Producent oryginalny: Brother
- Wydajność: NIE DOTYCZY
- Rodzaj: Kolorowa