

Link do produktu: <https://progsim.pl/zespol-grzejny-fuser-unit-brother-hl-l8250-hl-l8350-hl-l9200-hl-l9300-mfc-l8600-mfc-l8650-mf-p-526913.html>



## Zespół grzejny - Fuser Unit Brother HL-L8250, HL-L8350, HL-L9200, HL-L9300, MFC- L8600, MFC-L8650, MFC-L8850, MFC-L9550 220V-230V (LY7902001, LR2242001

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>797,90 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>thiFUS-B8350N</b>         |
| Kod producenta   | <b>FUS-B8350N</b>            |
| Kod EAN          | <b>5903624351044</b>         |
| Producent        | <b>Brak</b>                  |

### Opis produktu

Fuser kompatybilny z: Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW Brother HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L9200CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT Brother MFC-L8600CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9550CDWT Brother DCP L8400CDN, DCP L8450CDW Brother HL L8250CDN, HL L8350CDW, HL L9200CDW, HL L9200CDWT, HL L9300CDWT Brother MFC L8600CDW, MFC L8650CDW, MFC L8850CDW, MFC L9550CDW, MFC L9550CDWT Brother DCPL8400CDN, DCPL8450CDW Brother HLL8250CDN, HLL8350CDW, HLL9200CDW, HLL9200CDWT, HLL9300CDWT Brother MFCL8600CDW, MFCL8650CDW, MFCL8850CDW, MFCL9550CDW, MFCL9550CDWT OEM: LY7902001, LR2242001

- Producent oryginalny: Brother
- Rodzaj: Kolorowa